

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年2月15日から2月21日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/16	ガスこんろ(LPガス用)	2026/01/18	当該製品を使用中、当該製品の点火つまみのマイクロスイッチを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	(株)パロマ IC-S37DX-2L
2026/02/16	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	2026/01/13	当該製品で追い炊き後、浴槽に手が不本意に入ってしまった。火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	(株)ノーリツ GSY-132D
2026/02/16	電気洗濯機	2026/01/23	建物2棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2026/02/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/25	当該製品を充電後、当該製品を靴に入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/02/16	踏み台(アルミニウム合金製)	2025/12/26	作業場で当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	中国	
2026/02/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/29	当該製品をリュックサックに入れていたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/02/16	電気冷暖風機	2026/01/28	事務所で当該製品をマルチタップに接続して使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	マレーシア	
2026/02/16	電動立ち乗り二輪車	2026/01/25	倉庫で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/02/16	電気かみそり(充電式)	2025/12/18	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2026/02/16	電気かみそり(充電式)	2025/12/13	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/02/16	電気かみそり(充電式)	2025/12/27	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/02/16	電気かみそり(充電式)	0000/00/00	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2026/02/16	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/01/26	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	不明	
2026/02/16	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/02/07	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/02/16	スピーカー(充電式)	2025/11/10	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカー付近から異音が生じて火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	
2026/02/16	ポータブル電源(リチウムイオン蓄電池)	2026/01/30	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から異音が生じ、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		熊本県	中国	
2026/02/16	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)【電気ストーブ】	2026/02/01	使用中のハロゲンヒーターと周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	不明	
2026/02/16	踏み台(アルミ製)	2026/02/09	踏み台を使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	北海道	中国	
2026/02/17	携帯電話機用スタンド(電動ジンバル、充電式)	2026/02/04	携帯電話機用スタンド付近から異音が生じ、火花が出て、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	ベトナム	
2026/02/17	電気こたつ(ヒーターユニット)【電気こたつ】	2026/01/18	電気こたつ付近から出火して住宅2棟を全焼、隣接する建物4棟を延焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/02/17	電気ストーブ(カーボンヒーター)【電気ストーブ】	2025/10/25	電気ストーブを使用中、電源コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/02/18	石油ストーブ(開放式)	2026/02/04	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	日本	(株)トヨミ RCA-37
2026/02/18	石油ストーブ(開放式)	2025/12/18	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	(株)トヨミ HHA-7

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/03	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品から出火し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-112 23/06/15に社告。
2026/02/18	照明器具(充電式)	2025/03/06	店舗で当該製品を展示しながら使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/02/18	エアコン(室外機)	2026/02/01	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/02/18	換気扇	2026/01/19	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	日本	
2026/02/18	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/31	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/02/18	電気冷暖風機(加温機能付)	2026/02/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/02/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/02/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/20	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/02/18	IH調理器	2026/01/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2026/02/18	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/11/15	作業現場で当該製品を搬送中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/02/18	延長コード	2026/02/04	当該製品に電気製品を接続していたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2026/02/18	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2026/01/20	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2026/02/19	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/26	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	(株)グループセブジャパン KO1711JP 25/09/16に社告。
2026/02/19	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2026/02/11	石油ファンヒーターの電源を入れたところ、出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岐阜県	日本	
2026/02/19	ガスこんろ(LPガス用)【一般ガスこんろ】	2026/01/26	ガスこんろで調理中のなべから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2026/02/19	ペレットストーブ	2026/02/08	ペレットストーブを使用中、温風吹き出し口付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	日本	
2026/02/19	ガスこんろ(LPガス用)【一般ガスこんろ】	2025/12/22	ガスこんろの点火操作を繰り返したところ、発煙し、機器の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		群馬県	不明	
2026/02/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/02/06	ネット通販で購入したモバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じて発煙し、床を溶融した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/02/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/01/07	ネット通販で購入したモバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	京都府	不明	
2026/02/20	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2026/01/20	使用中のガスふろがま付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/02/20	掃除機(充電式)	2026/02/12	充電中の掃除機が破裂し、周辺を汚損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。