

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年3月1日から3月7日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/02	石油ふろがま	2026/02/09	当該製品のタイマーをセットしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	(株)長府製作所 JPM
2026/03/02	ガス炊飯器(LPガス用)	2026/02/04	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	リンナイ(株) RR-050VQT
2026/03/02	ガストーチ	2025/12/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	韓国	岩谷産業(株) CB-TC
2026/03/02	石油ストーブ(開放式)	2026/02/16	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	(株)トヨミ KS-67H
2026/03/02	液晶ディスプレイモニター	2026/02/04	異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)マウスコンピューター PLXB2472HD-B1 22/01/17に社告。
2026/03/02	空気圧縮機	2026/02/07	当該製品から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	(株)バオック OLF-0925B 13/04/26に社告。
2026/03/02	凍結防止用ヒーター(水道用)	2026/02/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			長野県	日本
2026/03/02	スチームアイロン	2026/01/18	当該製品を使用中、当該製品本体側コードの根元から発煙する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	フランス	
2026/03/02	オゾン発生器	2025/06/03	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			岡山県	中国
2026/03/02	プロジェクター	2024/09/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			神奈川県	中国
2026/03/02	プロジェクター	2025/08/29	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			東京都	中国
2026/03/02	プロジェクター	2025/09/04	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			東京都	中国
2026/03/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			埼玉県	中国
2026/03/02	電気こたつ	2026/02/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			三重県	中国
2026/03/02	電子レンジ	2026/02/03	大学で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			新潟県	韓国
2026/03/02	電気温風機	2026/02/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			滋賀県	日本
2026/03/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/09	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			福岡県	中国
2026/03/02	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/02/16	当該製品の電源コードのプラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			神奈川県	マレーシア
2026/03/02	電子レンジ	2026/02/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			東京都	中国
2026/03/02	電動車いす(ハンドル形)	2026/02/13	使用者(90歳代)が当該製品を使用中、踏切内で電車にはねられ、死亡した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡		愛知県	日本
2026/03/02	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2026/02/17	使用中の石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)			福岡県	不明
2026/03/02	電気ファンヒーター【電気温風機】	2026/01/19	ネット通販で購入した電気ファンヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)			愛知県	不明
2026/03/02	電気ファンヒーター【電気温風機】	2026/01/14	電気ファンヒーター付近から出火して周辺を焼損し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡		愛知県	中国

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/02	掃除機(充電式)	2026/01/16	ネット通販で購入した掃除機を充電中、掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		佐賀県	不明	
2026/03/02	電気ストーブ【電気ストーブ】	2026/02/02	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/03/02	草刈機	2026/02/06	草刈機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	タイ	
2026/03/03	ペット用ヒーター【その他の採暖用電熱器具】	2026/01/23	ペット用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2026/03/03	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2026/01/17	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近から火が出て、溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 21/08/25に社告。
2026/03/03	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/02/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/03/04	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品から出火し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		北海道	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-112 23/06/15に社告。
2026/03/04	デスクヒーター	2026/02/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株)) DC-PD1 08/03/05に社告。
2026/03/04	電気ストーブ	2026/02/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、シーズヒーター管の不具合により、発煙・発火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	(株)シー・ネット CDTM505WH 25/08/06に社告。
2026/03/04	電気掃除機(充電式、モップ型)	2024/05/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	中国	
2026/03/04	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/24	駅構内で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	中国	
2026/03/04	電気ストーブ	2026/02/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		新潟県	日本	
2026/03/04	電気炊飯器	2026/02/08	飲食店で、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2026/03/04	電気冷蔵庫	2026/02/01	飲食店で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2026/03/04	エアコン(室外機)	0000/00/00	当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		島根県	日本	
2026/03/04	照明器具	2026/01/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2026/03/04	映像録画装置(防犯カメラ用)	2025/10/17	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/04	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/16	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/03/04	マッサージ器(充電式)	2026/01/21	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/04	照明器具	2026/02/22	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2026/03/04	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2026/03/04	電気オープン	2026/02/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	日本	
2026/03/04	IH調理器(ビルトイン式)	2026/02/12	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2026/03/04	ガスこんろ(LPGガス用)【一般ガスこんろ】	2026/02/02	使用中のガスこんろから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2026/03/04	電気やかん【電気湯沸器】	2025/12/29	使用中の電気やかんのふたが飛んだ。原因を調査中。			大阪府	中国	(株)ニトリ AB2G02 26/02/19に社告。
2026/03/04	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/02	使用中の電気やかんのふたが飛んだ。原因を調査中。			北海道	中国	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/04	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/25	電気やかんの底部が外れてふたが飛んだ。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	(株)ニトリ AB2G02 26/02/19に社告。
2026/03/04	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/28	電気やかんを使用中、底部が外れた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上
2026/03/04	電気やかん【電気湯沸器】	2026/02/04	電気やかんを使用中、底部が外れた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	同上
2026/03/04	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2026/01/03	中古で購入した冷蔵庫付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	インドネシア	
2026/03/04	照明器具(シーリングライト、LED)【エルイー・ディー・電灯器具】	2026/02/20	使用中の照明器具付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/03/06	バッテリーパック(リチウムポリマー、電熱手袋用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/02/03	電熱手袋用のバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2026/03/06	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/27	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大分県	日本	
2026/03/06	窓(上下式)	2025/12/00	窓を開けたところ、内障子が落下して手指が挟まり、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	
2026/03/06	インターホン【インターホン】	2026/02/15	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		大分県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。