

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年6月14日から6月20日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/15	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2026/05/29	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	(株)ノーリツ GQ-2423WA
2026/06/15	電話機	2026/00/00	事務所で当該製品を移動させようとした際、当該製品から発火する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	福岡県	マレーシア	
2026/06/15	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/05/28	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2026/06/15	乳幼児用椅子	2026/05/00	当該製品を使用中、幼児(1歳)が当該製品から転落し、重傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/06/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/25	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/06/15	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/03/28	作業場で当該製品を保管していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			奈良県	中国
2026/06/15	高圧洗浄機	2026/05/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			北海道	中国
2026/06/15	エアコン	2026/05/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			三重県	日本
2026/06/15	映像録画装置(防犯カメラ用)	2026/05/27	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			香川県	中国
2026/06/15	サーキュレーター	2026/05/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)			群馬県	中国
2026/06/15	サーキュレーター	2026/05/27	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)			岐阜県	中国
2026/06/15	照明器具(充電式)	2026/05/20	工場で充電中の当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)			群馬県	中国
2026/06/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/01	当該製品に他社製の充電器及び充電ケーブルを接続して充電中、異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/06/15	清掃用具	2026/04/02	清掃用具(フロアワイパー)のシート交換時、右手小指を差込口に挟んで負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷		奈良県	中国
2026/06/15	ACアダプター	2026/05/29	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			茨城県	中国
2026/06/15	電動アシスト自転車	2024/10/09	当該製品で走行中、後輪に違和感を感じ、ブレーキを掛けたところ、後輪がロックし、前方に投げ出され転倒、左膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	
2026/06/15	延長コード	2026/02/26	ビニールハウス内で、当該製品にオイルヒーターを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			福岡県	中国
2026/06/15	電気洗濯乾燥機	2026/05/30	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			福岡県	タイ
2026/06/15	電気冷蔵庫	2026/05/25	病院で発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			福井県	日本
2026/06/15	IH調理器	2026/05/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷		茨城県	日本
2026/06/15	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/05/31	当該製品を使用中、異臭とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			奈良県	中国
2026/06/15	リチウム蓄電池	2026/06/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			山梨県	日本

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/15	ウェアラブル端末 (リング型、充電式)	2026/06/07	ネット通販で購入したウェアラブル端末を装着していたところ、指に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2026/06/15	シューズドライヤー	2026/02/26	ネット通販で購入したシューズドライヤー付近から出火し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	北海道	中国	
2026/06/16	システムキッチン	0000/00/00	システムキッチンの扉を開けたところ、扉が脱落し、足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	岡山県	日本	
2026/06/16	ソファベッド	2026/05/15	ソファベッドを使用していたところ、座面から突き出したスプリングで足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	トルコ	
2026/06/16	集音器(ボタン電池)	2026/02/12	集音器に付属しているボタン電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/06/16	集音器(ボタン電池)	2026/05/20	集音器に付属しているボタン電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/06/17	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/02	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2026/06/17	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/18	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/06/17	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	中国	
2026/06/17	電気洗濯乾燥機	2026/06/09	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2026/06/17	エアコン(室外機)	2026/06/02	異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/06/17	照明器具	2026/05/29	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/06/17	電動アシスト自転車	2026/05/29	当該製品で走行中、前輪タイヤがパンクし、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/06/17	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2026/06/12	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2026/06/17	電気やかん【電気湯沸器】	2026/06/00	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		岡山県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
をクリックしてください。